


Solution Series

MOTORS



Our QS 9000 certification is your assurance that every Rad Fan and Blower Motor coming out of our Ontario Canada facility is the best that money can buy.

Our offering of over 330 Blower Motors, 200 Rad Fan Motors and 230 Cooling Fan Assemblies is your guarantee of unparalleled coverage.

But we don't believe in resting on our laurels, we believe in solving problems. And because new problems constantly arise, Factory Air by Four Seasons continues to find solutions:

Problem: Ford Taurus/Mercury Sable plastic O.E. Motor which accumulates moisture in the form of condensation making it a high premature failure item.

Solution: Factory Air by Four Seasons #35071 with redesigned metal flange totally eliminates the problem caused by the O.E design.

Problem: Replacing Cadillac's brushless motor with the O.E. requires cradling the vehicle's engine and over two hours of installation time.


Solution: Factory Air by Four Seasons' #35121, total replacement time takes less than one hour.

Problem: I need a quality motor that can provide more coverage with less SKU's.

Solution: The 35061, replaces nine different original equipment motors and covers 15 different vehicle models. Our motor will save you a great deal on inventory and shelf space.

Serie de Soluciones

MOTORES



Nuestra certificación QS 9000 le brinde la seguridad de que cada Ventilador del Radiador y Motor del Ventilador que sale de nuestra instalación de Ontario, Canadá, es lo mejor que se puede comprar. Nuestra oferta sin igual de más de 330 Motores del Ventilador, 200 Motores del Ventilador del Radiador y 230 Ensamblajes del Ventilador de Enfriamiento es su garantía de una cobertura incomparable.

Pero sin embargo incluso con este inventario enorme continuamos agregando nuevos números a nuestra línea de productos. Creemos en solucionar problemas, y como constantemente surgen nuevos problemas, Four Seasons continúa encontrando soluciones:

Problema: El Motor plástico de equipo original del Ford Taurus/Mercury Sable, que acumula humedad en forma de condensación, convirtiéndolo en una falla prematura.

Solución: El Four Seasons #35071 rediseñado de metal elimina totalmente el problema causado por el diseño del equipo original.

Problema: Reemplazar el motor sin brochas del Cadillac por el de equipo original requiere soportar el motor del vehículo y más de dos horas de tiempo de instalación.

Solución: Con el Four Seasons #35121, el tiempo total de reemplazo es de menos de una hora.

Problema: Necesito un motor de calidad que pueda proveer más cobertura con menos inventario del producto?

Solución: El número de pieza #35061 Four Seasons, substituye a nueve diferentes motores del equipo original y tiene una cobertura para 15 diferentes modelos de vehículos. Nuestro motor le ahorrará mucho en inventario y espacio del estante.

Un par de razones más de porqué en Four Seasons somos:

¡La solución que resuelve su problema!